

調査対象地（住所）：東京都葛飾区

（北緯：35度 44分 22.96秒 東経：139度 49分 57.93秒）



- 凡例 -

- 要措置区域
- 形質変更時要届出区域
- 形質変更時要届出区域（自然由来特例区域）
- 形質変更時要届出区域（埋地地特例区域）
- 形質変更時要届出区域（埋地地管理区域）
- 指定区域（法改正前）
- その他

No.	区分	指定番号	指定日	所在地	面積	特定有害物質	解除日	距離
1301-0788	形質変更時要届出区域	指-754号/整 - 28 - 62	2016/8/29	東京都葛飾区四つ木四丁目48番2、42番8、49番2、94番11、94番26、94番38の各一部	162.4㎡	シアン、セレン、鉛		27m
1301-0495	要措置区域	指-459号/整 - 25 - 88	2014/1/15	東京都葛飾区四つ木四丁目42番8、48番2、49番2、94番11、94番36	162.4㎡	シアン、セレン、鉛、ほう素	2016/8/29	30m
1301-0536	要措置区域	指-500号/整 - 26 - 19	2014/6/2	東京都葛飾区四つ木三丁目98番27	46.35㎡	シアン、ふっ素	2014/7/1	188m
1301-0237	要措置区域	指-227号/整 - 23 - 81	2011/11/22	東京都葛飾区堀切一丁目21番41	79㎡	六価クロム、鉛	2012/4/26	255m
1301-0346	形質変更時要届出区域	指 - 317号/整 - 24 - 51	2012/8/8	東京都葛飾区堀切一丁目27番15、27番39、27番41他	337.43㎡ 331.07㎡	シアン、鉛、ふっ素、ほう素		265m

半径1km内、距離の近い順に最大5件を表示しています。

位置が特定できた情報のみ登載しています。（指定中の区域でも、位置が特定できない場合は登載していませんので、ご注意ください）

また、図面が入手できない場合は地番の代表点に打点しているため、実際の指定区域とずれがある場合もあります。